

大竹市通学路対策一覧表

小方小学校・小方中学校

点検年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
令和元年度	①	御園5号線	御園2丁目8番地付近	歩道にガードレールがないため危険。	車道幅員が広く交通量が少ないため、ガードレールの設置はできないので、外側線の復旧を行う。	大竹市	対策済(令和元年度)
	②	小方19号線	小方ヶ丘から玖波青木線に下りる階段	① 雨の時など、階段が滑りやすくなっており、傘をさして歩くと危険。 ② 階段の見通しが良くない。	① 階段の両サイドに手すりがあるため、滑りやすい時は手すりを使ってもらう。 ② 階段の見通しを良くするため、階段周りの雑木の伐採を行う。	大竹市	対策済(令和元年度)
				不審者対策の看板・カメラの設置を検討。	不審者対策の看板・カメラについて、教育委員会で検討する。	大竹市教育委員会	検討中
	③	玖波2号線	湯舟団地入口のトンネル	車の出入りがあり、歩行者が見えにくい。暗いうえに、ガードレールがないので危険(白線のみ)。	次の措置を行う。 ・外側線+ドット線 ・児童の通学箇所(Co蓋部)へグリーンベルト ・一部の隅切部へポストコーン設置 ・市営外灯の改良(故障や照度が暗い場合)	大竹市	対策済(令和元年度)
	④	玖波青木線	黒川2丁目バス停付近	交通量が多く、信号機が分離式ではないので危険。	分離式信号制御を検討する。	大竹警察署	検討中
	⑤	飛石黒川線	小方1丁目地下道入口付近	地下道の入口付近は、横断歩道及びミラーがないため、車の往来が分かりにくく、スピードを出して通る車もあるので危険。飛び出し防止の柵の設置を検討。	広島側入口には防護パイプが設置してあるので、岩国側入口に設置する。	大竹市	対策済(令和元年度)
⑥	飛石黒川線	小方1丁目元市営プール付近	一部歩道がないため危険。T字の交差点付近は電柱があり、車から児童が見えにくい。	幅員が広いので、歩道整備は計画しない。T字の交差点にT字マークを表示した。	大竹市	対策済(令和元年度)	