

令和5年度大竹市通学路対策一覧表（玖波小・中学校区）

【玖波小学校校区】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策予定（状況）
1	玖波21号線と玖波27号線 (玖波6丁目)	・交差点で見通しが悪く自動車が来ているのが見えない。	道路管理者：玖波27号線の通学路接道部を破線とし、玖波21号線に外側線の路面標示をする。 教育委員会：ステッカーの移動が出来るように調整する。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 教育委員会：対策案のとおり実施する。
2	玖波2号線 (玖波小下付近)	・とまれの図が薄くなつて消えかかっている。 ・見通しが悪い。	道路管理者：外側線の路面表示、ポストコーンを設置(カーブの外側線上)する。標識移設は協議をする必要がある。 教育委員会：路面ステッカーについては、設置出来るように調整をする。 道路改良のため、手すりの一部撤去を検討する。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 教育委員会：対策案のとおり実施する。
3	玖波2号線 (チェリーブロッサム付近)	・通学路の溝にふたがない。 ・過去に児童が落ちた。	道路管理者：ポストコーンの設置(水路壁上)をする。 学校：児童に気を付けて登下校するように改めて指導をする。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 学校：対策案のとおり実施する。
4	玖波2号線 (玖波小近くの交差点)	・細い道の交差点の見通しが悪いところがある。	道路管理者：交差点内を外側線(破線)で路面標示する。 学校：児童に気を付けて登下校するように指導をする。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 学校：対策案のとおり実施する。

【玖波中学校校区】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策予定（状況）
5	玖波青木線 (玖波中学校下から恵川大橋まで約400メートル)	・学校を出てから東方面に向かっての外灯が一機しかなく11月～2月の部活動終了後下校時が薄暗く危険である。	道路管理者：歩道用の外灯設置については、市内全体のバランスを考え、すぐに設置をするのは困難な状況である。 木の伐採等による見通しの確保を検討する。 警察：下校時間帯に合わせたパトロールの実施を検討する。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 警察：対策案のとおり実施する。