

令和5年度大竹市通学路対策一覧表（玖波小・中学校区）

【玖波小学校校区】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策状況
1	玖波21号線と玖波27号線 （玖波6丁目）	・交差点で見通しが悪く自動車が来ている が見えない。	道路管理者：玖波27号線の通学路接道部を破 線とし、玖波21号線に外側線の路面標示をす る。 教育委員会：ステッカーの移動が出来るように 調整する。	道路管理者：対策案のとおり実施 済み。 教育委員会：対策案のとおり実施 済み。
2	玖波2号線 （玖波小下付近）	・とまれの図が薄くなって見えかかっている。 ・見通しが悪い。	道路管理者：外側線の路面表示、ポストコーン を設置（カーブの外側線上）する。標識移設は 協議をする必要がある。 教育委員会：路面ステッカーについては、設置 出来るように調整をする。 道路改良のため、手すりの一部撤去を検討す る。	道路管理者：対策案のとおり実施 済み。 教育委員会：対策案のとおり実施 済み。
3	玖波2号線 （チェリーブロッサム付近）	・通学路の溝にふたがない。 ・過去に児童が落ちた。	道路管理者：ポストコーンの設置（水路壁上）を する。 学校：児童に気を付けて登下校するように改め て指導をする。	道路管理者：対策案のとおり実施 済み。 学校：対策案のとおり実施済み。
4	玖波2号線 （玖波小近くの交差点）	・細い道の交差点の見通しが悪いところがある。	道路管理者：交差点内を外側線（破線）で路面 標示する。 学校：児童に気を付けて登下校するように指導 をする。	道路管理者：対策案のとおり実施 済み。 学校：対策案のとおり実施済み。

【玖波中学校校区】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策予定（状況）
5	玖波青木線 （玖波中学校下から恵川大橋 まで約400メートル）	・学校を出てから東方面に向かっての外灯 が一機しかなく11月～2月の部活動終了 後下校時が薄暗く危険である。	道路管理者：歩道用の外灯設置については、市 内全体のバランスを考え、すぐに設置をするの は困難な状況である。 木の伐採等による見通しの確保を検討する。 警察：下校時間帯に合わせたパトロールの実施 を検討する。	道路管理者：対策案のとおり木の 伐採実施済み。 警察：下校時間帯に合わせたパト ロールを実施した。