

大竹市通学路対策一覧表

小方小学校・小方中学校

平成30年3月現在

点検年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策内容及び状況
平成28年度	①	市道玖波青木線	小方橋北詰交差点(御園一丁目)	左折車が信号待ちをしている児童生徒を巻き込む恐れがある。	縁石を高くし、縁石の上にポールを設置する	大竹市	対策済(平成28年度)
					横断歩道の白線を増やす	大竹警察署	対策済(平成28年度)
	②	市道玖波青木線	黒川二丁目交差点(黒川二丁目)	左折車が信号待ちをしている児童生徒を巻き込む恐れがある。	縁石を高くし、縁石の上にポールを設置する	大竹市	対策済(平成28年度)
	③	市道玖波青木線	黒川二丁目外	側溝が深いにも関わらず蓋がないため、落ちてけがをする恐れがある。	転落防止柵等を設置する	大竹市	対策済(平成29年度)
	④	小方19号線	学校に向かう階段付近	草木を刈っていない場所は日中でも薄暗い。	草木を刈る	大竹市	対策済(平成28年度)
	⑤	新町川地下道	地下道内及び出入口(小方一丁目)	地下道内が暗い。 出口のすぐそばに車道があり、左から来る自動車が見えにくい。	照明周辺の清掃を行う	大竹市教育委員会	対策済(平成28年度)
					一旦停止のマークを設置する	小方小学校PTA	対策済(平成28年度)
	⑥	国道2号線歩道に接する里道	小方一丁目	里道から出る時に、左から来る自転車が見えにくい。	一旦停止のマークを設置する	小方小学校PTA	整備中(平成28年度完成予定)
⑦	下黒川橋を通る道路に接する社宅に繋がる里道	黒川三丁目	里道から出る時に、道路反射鏡が設置されているにもかかわらず、右から来る自動車が見えにくい。	民有地の樹木を枝打ちし、道路反射鏡の視距を確保する	大竹市	対策済(平成28年度)	
⑧	県道乙瀬小方線	御園二丁目外	広い歩道が途中で切れていて、通学に利用できない。溝や高架柱等があり、一定の幅の歩道の確保が難しい。	歩道の整備を行う	広島県	平成28年度調査着手	