

令和6年度大竹市通学路対策一覧表（玖波・小方学校区）

【玖波小学校区】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策予定・状況
1	玖波7丁目JR高架下付近	<ul style="list-style-type: none"> ・容易に線路に侵入できる。 ・側溝は大雨時等に大量の水が流れるため危険。 	道路管理者：注意看板を設置する。 学校：児童に立ち入らないよう指導する。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 →令和6年度実施済 学校：対策案のとおり実施する。 →令和6年度実施済

【小方小・中学校区】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策予定・状況
2	【国道2号】 小方1丁目歩道橋付近	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道橋は雨の日に滑りやすく危険。 ・歩道橋付近の歩道を歩いていると、道路がでこぼこして水が溜まりやすく、走っている車から水しぶきがかかってしまう。 	道路管理者： ・歩道橋のコケ等の清掃、踏み板の滑り止めの欠損部補修、歩道橋と階段のジョイント部分の隙間補修を行う。 ・道路の補修は、予算等を調整し順次実施していく。すぐに行う対策として、排水を良くするため、道路脇の草等の撤去を行う。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 →令和6年度実施済
3	小方1. 2丁目地下道	<ul style="list-style-type: none"> ・暗い。大きな蜘蛛の巣などがあり不気味。 ・自転車がスピードを出して走行するので危険。 	道路管理者：清掃を行い、現在設置している照明器具の照度を上げる。（より明るくする。） 学校：自転車マナー等の指導を行う。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 →令和6年度実施済 学校：対策案のとおり実施する。 →令和6年度実施済
4	小方橋北詰交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・2方向の横断歩道を渡るのに、青信号の長さが短く、後方の子どもが渡れず班が分かれてしまうことがある。 	警察：交通規制課等と周期を調整できるか検討する。 学校：無理な横断をしないよう指導する。	警察：対策案のとおり検討する。 →検討した結果、調整は難しい。 学校：対策案のとおり実施する。 →令和6年度実施済
6	立戸3丁目ゲイナンハウス前交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・急な下り坂から自転車等が飛び出してくるので危険。 	道路管理者：道路構造物、道路施設により、対策することが難しい。 警察：不定期で立しようを行う。	道路管理者：今後の検討課題とする。 →検討中 警察：対策案のとおり実施する。 →令和6年度実施済
7	黒川2丁目交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・玖波方面からスピードを出したまま左折する車があり危険。 	道路管理者：区画線の誘導線とゼブラの設置を行う。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 →令和6年度実施済

※ 5は対策済みにつき削除