

令和7年度大竹市通学路対策一覧表（玖波・小方学校区）

【玖波中学校】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策予定・状況
1	玖波中学校南側道路（青木線） 学校下～恵川大橋までの側溝	側溝に落葉や枝が入り、雨天時に水の流れを止め側溝から水が流れ出る可能性があり危険。	道路管理者：シルバー人材センターと清掃契約しており、契約内容等の確認を行う。	道路管理者：対策案のとおり実施する。
2	玖波駅周辺	玖波駅周辺の横断歩道白線が消えかけている。（夕方には見えにくい）	警察：一時停止、予告マークを今年度中に塗替えとする。	警察：対策案のとおり実施する。

【小方学園校区】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策予定・状況
3	小方1、2丁目地下道	薄暗い。人通りは少なく人目が少ないため、子供たちだけで通るのは不安がある。またゴミがすてられていることがある。	道路管理者：LEDに更新し、前回よりも明るくなっている。定期的に清掃を行う。	道路管理者：対策案のとおり実施する。
4	御園セブンイレブンの周辺信号機付近	信号がすぐに点滅する。通学路を出入りする車が横切る。渡るときも歩車分離に気づかず発進してしまう車がある。川をのぞく子がいて危ない。	学校：横断歩道の渡り方及び無理な横断をしないよう児童・生徒へ指導する。	学校：対策案のとおり実施する。
5	御園2丁目（御園高架橋）	三ツ石から御園に降りてくる時の横断歩道の存在がドライバーから分かりにくい。また、朝ドライバーも急いでいて歩行者がいてもなかなか止まってくれない。（法律上は止まらなないとアウトだが）	道路管理者：道路改良工事を行う予定。 警察：道路改良の際に協議を行う。	道路管理者：対策案のとおり実施する。 警察：対策案のとおり実施する。今後の検討課題とする。
6	市道小方19号線（アクラスから小方ヶ丘団地に上がる階段前）	手の届く高さに草木が茂っており暗く、足元が湿っている。野生動物の目撃もある。	道路管理者：定期的な草刈りを行う。 ※対応済み。	道路管理者：対策案のとおり実施する。
7	立戸3丁目ゲイナンハウス前交差点	急な下り坂から自転車等が飛び出してくるので危険。	警察：小方交番への早朝立番を依頼する。	警察：対策案のとおり実施する。