

令和7年度大竹市通学路対策一覧表（大竹小・中学校区）

【大竹小学校】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策予定・状況
9	本町2丁目自治会集会所前から大和橋（北）の信号までの道路	歩くところは緑色になっているが、標識の柱や電柱が立っていて、道路にはみ出してしまふ。スピードを出して通行する車も多いため危険。	学校：児童・生徒へ注意喚起する。	学校：対策案のとおり実施する。
15	西栄1丁目の立川整形外科前の交差点	交差点内の色は変わっているが、車両から児童が横断することは気付きにくい。	道路管理者：北栄南栄1号線道路改良事業において水路の蓋かけ（暗渠化）が可能か検討していきたい。	道路管理者：今後の検討課題とする。

【大竹中学校】

	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策実施者・対策案	対策予定・状況
8	大竹小学校前の横断歩道	子どもがいても一旦停止せずに通行する車がある。	警察：薄くなっている横断歩道の塗装を来年度予算で申請する。	警察：対策案のとおり実施する。
10	大竹中学校南側道路（白石1丁目）	水路上の石床板の幅員が狭く、老朽化によるたわみやひび割れがあり、歩行者がつまづくなど、安全に支障をきたすおそれがある。	道路管理者：来年度、道路改良工事の設計を行う。	道路管理者：対策案のとおり実施する。
11	油見1丁目大竹高校入口前横断歩道	歩行者が危険を感じる人が多い。	警察：早朝に取り締まりを実施している。	警察：対策案のとおり実施する。
12	中学校正門前（駐車場出口）	門の壁があるため生徒など横断者が見えない。	教育委員会：ミラーの設置等を検討する。	教育委員会：対策案のとおり実施する。
13	中学校裏手駐車場出口	門の壁があるため生徒など横断者が見えない。	教育委員会：現在、駐車場整備工事を行っており、その中で、横断者が見えるよう、壁をフェンスに改良する。	教育委員会：対策案のとおり実施する。 →令和7年度に実施済。
14	西栄1丁目林鮮魚店前交差点	スピードを出す車が多い。見守り隊がいても事故が起きている。	道路管理者：車道外側線を引く。	道路管理者：対策案のとおり実施する。